ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ул. Жилина, д.23, Тольятти, 445010

17.04.2018 № 07-20-2018

Исполняющему обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум»

Михайленко Т.А.

ул. Новозаводская, 39, Тольятти, 445009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений требований законодательства о государственной (федеральной) муниципальной собственности, пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум» на предмет соблюдения законодательства о государственной (федеральной) и муниципальной собственности.

Установлено, что государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-технологический техникум» (далее – ГБПОУ СО «ТХТТ») (ИНН 6320001759, ОГРН 1036301026937, юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 39) на территории Центрального района г. Тольятти осуществляет деятельность в сфере оказания образовательных услуг (ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее).

В ходе проведенной прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области проверки установлено, что ГБПОУ СО «ТХТТ» допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности при использовании имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 39:

1. Не внесены изменения или разработана вновь декларация пожарной безопасности в соответствии с п. 7 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 (а именно: 1 раздел – указаны не верные расчётные показатели индивидуального пожарного риска) ст. 4, ст. 64, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент

ТЦ № 0008748

о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91.

2. Для отделки пола коридоров, холлов, применены облицовочные материалы (линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (этажи 2, 3). п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, 135 табл. 28 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».

3. Для отделки стен коридоров, холлов, применены облицовочные материалы (панели МДФ) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (этажи 1, 2, 3). п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, 135 табл. 28 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».

4. Для отделки лестничных маршей и потолков в лестничных клетках с северной и южной стороны здания, применены облицовочные материалы (пластиковые панели) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (этажи 1, 2, 3). п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, 135 табл. 28 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».

5. В здании II степени огнестойкости, отделка внешней поверхности наружной стены со стороны улицы Новозаводской выполнена из материалов групп горючести более Г1 (пластиковые поливинилхлоридные панели), а фасадная система распространяет горение. ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 87 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства подтверждаются справкой старшего инспектора ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Долгова В.А. от 15.03.2019.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 17.02.2006 № 63-АБ 905917 на основании решения Департамента по управлению государственным имуществом Самарской области № 134 от 20.03.2000, акта приемки-передачи от 06.06.2000, государственное имущество – здание (лит. А) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 39, площадью 3133,80 кв.м, этажностью – 3 эт., передано учреждению на праве оперативного управления.

Таким образом, вышеуказанный объект государственной собственности находится в оперативном управлении ГБПОУ СО «ТХТТ» и используется учреждением с нарушением установленных законодательством норм и правил пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. На основании ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно ст. 296 ГК РФ учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

Согласно положениям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ требования пожарной безопасности устанавливаются уполномоченными государственными органами в нормативных документах, обязательных для исполнения. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся, в том числе, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно положениям ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций (учреждений), а также

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Таким образом, ГБПОУ СО «ТХТТ» использует государственное имущество с нарушением установленных требований пожарной безопасности. Анализ причин и условий показал, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за пожарную безопасность, что ставит под угрозу сохранность государственного имущества, закрепленного за ГБПОУ СО «ТХТТ» на праве оперативного управления имущества.

Анализ причин и условий показал, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора по АХР Бобровским Д.И., ответственными за пожарную безопасность, что ставит под угрозу сохранность федерального имущества, закрепленного за ГБПОУ СО «ТХТТ» на праве оперативного управления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Центрального района г. Тольятти, принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХР Бобровского Д.И.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с приложением приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, письменно уведомить исполняющего обязанности прокурора Центрального района г.Тольятти в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения требований, изложенных в данном представлении, юридическое лицо и Вы, как

должностное лицо, можете быть привлечены к административной ответственности за невыполнение требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности прокурора
Центрального района г. Тольятти

советник юстиции Р.Т. Сабирзянов

А.А. Шкляр, 48-60-72, 89991588035